



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ที่ ศก ๘๖๓๐๑/๒๖๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลลี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาในชุมชน/หมู่บ้าน ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครีวเรือ เกษตรกรรม ฯลฯ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกรายงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองของแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาในชุมชน/หมู่บ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสภาพปัญหาในชุมชน/หมู่บ้าน จากการสำรวจไม่พบปัญหาในแหล่งชุมชน/หมู่บ้าน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ระบายน้ำลงพื้นที่ว่างเปล่า และพื้นที่เกษตร เช่น แปลงผักสวนครัว เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัสสรณ์ญ พรบุญ)

ผู้ช่วยนักโภชนาการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นางปริดาวัลย์ พากเพียร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรอุมา มณีวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

---

(ลงชื่อ)



(นายอภิชาติ นาค่อมวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย

สรุบบันทึกการตรวจสอบสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในชุมชน/หมู่บ้าน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกิ่ง ตำบลคลีกิ่ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำ	สภาพน้ำเสี่ย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านคลีกิ่ง หมู่ที่ ๑	-		/	
๒	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒	-		/	
๓	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๓	-		/	
๔	บ้านเตือ หมู่ที่ ๔	-		/	
๕	บ้านแคน หมู่ที่ ๕	-		/	
๖	บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖	-		/	
๗	บ้านคลีกิ่ง หมู่ที่ ๗	-		/	
๘	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘	-		/	
๙	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๙	-		/	
๑๐	บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑๐	-		/	
๑๑	บ้านดอนอนามัย หมู่ที่ ๑๑	-		/	

สรุปแบบสำรวจสภาพปัญหา<sup>น้ำ</sup>เสียในชุมชน/หมู่บ้าน  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย ตำบลคลีกล้วย อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำ	สภาพน้ำเสีย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๑	-		/	
๒	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒	-		/	
๓	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๓	-		/	
๔	บ้านเตือ หมู่ที่ ๔	-		/	
๕	บ้านแคน หมู่ที่ ๕	-		/	
๖	บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖	-		/	
๗	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๗	-		/	
๘	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘	-		/	
๙	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๙	-		/	
๑๐	บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑๐	-		/	
๑๑	บ้านดอนอนามัย หมู่ที่ ๑๑	-		/	

สรุบบันทึกการตรวจสอบสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในชุมชน/หมู่บ้าน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกิ่ง ตำบลคลีกิ่ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำ	สภาพน้ำเสี่ย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านคลีกิ่ง หมู่ที่ ๑	-		/	
๒	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒	-		/	
๓	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๓	-		/	
๔	บ้านเตือ หมู่ที่ ๔	-		/	
๕	บ้านแคน หมู่ที่ ๕	-		/	
๖	บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖	-		/	
๗	บ้านคลีกิ่ง หมู่ที่ ๗	-		/	
๘	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘	-		/	
๙	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๙	-		/	
๑๐	บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑๐	-		/	
๑๑	บ้านดอนอนามัย หมู่ที่ ๑๑	-		/	

สรุบบันทึกการตรวจสอบสภาพปัญหาหน้าเสียน้ำในชุมชน/หมู่บ้าน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย ตำบลคลีกล้วย อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำ	สภาพน้ำเสีย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๑	-		/	
๒	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒	-		/	
๓	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๓	-		/	
๔	บ้านเตือ หมู่ที่ ๔	-		/	
๕	บ้านแคน หมู่ที่ ๕	-		/	
๖	บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖	-		/	
๗	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๗	-		/	
๘	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘	-		/	
๙	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๙	-		/	
๑๐	บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑๐	-		/	
๑๑	บ้านดอนอนามัย หมู่ที่ ๑๑	-		/	

สรุปแบบสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในชุมชน/หมู่บ้าน  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย ตำบลคลีกล้วย อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำ	สภาพน้ำเสี่ย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๑	-		/	
๒	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒	-		/	
๓	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๓	-		/	
๔	บ้านเตือ หมู่ที่ ๔	-		/	
๕	บ้านแคน หมู่ที่ ๕	-		/	
๖	บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖	-		/	
๗	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๗	-		/	
๘	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘	-		/	
๙	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๙	-		/	
๑๐	บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑๐	-		/	
๑๑	บ้านดอนอนามัย หมู่ที่ ๑๑	-		/	

สรุบบแบบสำรวจสภาพปัญหา<sup>น้ำ</sup>เสียในชุมชน/หมู่บ้าน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย ตำบลคลีกล้วย อำเภอศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำ	สภาพน้ำเสีย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๑	-		/	
๒	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒	-		/	
๓	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๓	-		/	
๔	บ้านเตือ หมู่ที่ ๔	-		/	
๕	บ้านแคน หมู่ที่ ๕	-		/	
๖	บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖	-		/	
๗	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๗	-		/	
๘	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘	-		/	
๙	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๙	-		/	
๑๐	บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑๐	-		/	
๑๑	บ้านดอนอนามัย หมู่ที่ ๑๑	-		/	

สรุบบแบบสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในชุมชน/หมู่บ้าน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย ตำบลคลีกล้วย อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำ	สภาพน้ำเสี่ย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๑	-		/	
๒	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒	-		/	
๓	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๓	-		/	
๔	บ้านเตือ หมู่ที่ ๔	-		/	
๕	บ้านแคน หมู่ที่ ๕	-		/	
๖	บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖	-		/	
๗	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๗	-		/	
๘	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘	-		/	
๙	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๙	-		/	
๑๐	บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑๐	-		/	
๑๑	บ้านดอนอนามัย หมู่ที่ ๑๑	-		/	

สรุบบันทึกการตรวจสอบสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในชุมชน/หมู่บ้าน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกิ่ง ตำบลคลีกิ่ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำ	สภาพน้ำเสี่ย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านคลีกิ่ง หมู่ที่ ๑	-		/	
๒	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒	-		/	
๓	บ้านโจดนาห่อม หมู่ที่ ๓	-		/	
๔	บ้านเตือ หมู่ที่ ๔	-		/	
๕	บ้านแคน หมู่ที่ ๕	-		/	
๖	บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖	-		/	
๗	บ้านคลีกิ่ง หมู่ที่ ๗	-		/	
๘	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘	-		/	
๙	บ้านโจดนาห่อม หมู่ที่ ๙	-		/	
๑๐	บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑๐	-		/	
๑๑	บ้านดอนอนามัย หมู่ที่ ๑๑	-		/	

สรุบบันทึกการตรวจสอบสภาพปัญหาหน้าเสียน้ำในชุมชน/หมู่บ้าน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย ตำบลคลีกล้วย อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำ	สภาพน้ำเสีย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๑	-		/	
๒	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒	-		/	
๓	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๓	-		/	
๔	บ้านเตือ หมู่ที่ ๔	-		/	
๕	บ้านแคน หมู่ที่ ๕	-		/	
๖	บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖	-		/	
๗	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๗	-		/	
๘	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘	-		/	
๙	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๙	-		/	
๑๐	บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑๐	-		/	
๑๑	บ้านดอนอนามัย หมู่ที่ ๑๑	-		/	

สรุปแบบสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในชุมชน/หมู่บ้าน  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย ตำบลคลีกล้วย อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำ	สภาพน้ำเสี่ย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๑	-		/	
๒	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒	-		/	
๓	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๓	-		/	
๔	บ้านเตือ หมู่ที่ ๔	-		/	
๕	บ้านแคน หมู่ที่ ๕	-		/	
๖	บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖	-		/	
๗	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๗	-		/	
๘	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘	-		/	
๙	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๙	-		/	
๑๐	บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑๐	-		/	
๑๑	บ้านดอนอนามัย หมู่ที่ ๑๑	-		/	

สรุบบแบบสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในชุมชน/หมู่บ้าน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกล้วย ตำบลคลีกล้วย อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำ	สภาพน้ำเสี่ย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๑	-		/	
๒	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒	-		/	
๓	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๓	-		/	
๔	บ้านเตือ หมู่ที่ ๔	-		/	
๕	บ้านแคน หมู่ที่ ๕	-		/	
๖	บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖	-		/	
๗	บ้านคลีกล้วย หมู่ที่ ๗	-		/	
๘	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘	-		/	
๙	บ้านโจดนาหอม หมู่ที่ ๙	-		/	
๑๐	บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑๐	-		/	
๑๑	บ้านดอนอนามัย หมู่ที่ ๑๑	-		/	

สรุบบันทึกการตรวจสอบสภาพปัญหาหน้าเสียน้ำในชุมชน/หมู่บ้าน  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกิ่ง ตำบลคลีกิ่ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	สถานที่แหล่งน้ำ	สภาพน้ำเสีย		หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	
๑	บ้านคลีกิ่ง หมู่ที่ ๑	-		/	
๒	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒	-		/	
๓	บ้านโจดนาห่อม หมู่ที่ ๓	-		/	
๔	บ้านเตือ หมู่ที่ ๔	-		/	
๕	บ้านแคน หมู่ที่ ๕	-		/	
๖	บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖	-		/	
๗	บ้านคลีกิ่ง หมู่ที่ ๗	-		/	
๘	บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๘	-		/	
๙	บ้านโจดนาห่อม หมู่ที่ ๙	-		/	
๑๐	บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๑๐	-		/	
๑๑	บ้านดอนอนามัย หมู่ที่ ๑๑	-		/	